CarOnSale

Volkswagen Crafter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2021	49.401km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZM9002745	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.401km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.588km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Sortimo Regalsystem verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Verzurrösen Laderaum
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Batterie und Generator verstärkt
- Fzg. ohne Typbezeichnung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Trittstufe hinten rechts
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Handschuhfach abschließbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -feststehend, vorn rechts
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV1ZZZSYZM9002745

CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
SOUND
CAR
SETUP
Fahrweg kontrollieren!












19.05.21	0603	CBY435548	2	01	103 /3500	160				
N1		BB		5986		2040				
WV1ZZZSYZM9QD2745		X		2355-2845		2063				
VOLKSWAGEN, VW					120					
SYN1E				251	3500		3500			
SYBB4ADAUAV3				1800	2100		-			
NN35DNSFM6AX0D2284BHMC3D0				1800	2100		-			
VW				75	M	2375	H	71		
CRAFTER				3000		750	3		-	
VOLKSWAGEN-VW				205/75R16C 113R						
Fz.z.Gu.bef. b. 3,5 t				205/75R16C 113R						
Van				-						
715/2007*2018/1832C1								-/-		
EURO6;WLTP;C1;P1/C1;N1 III				N2el*2007/46*1613*17						
Diesel				25.06.20		N	FU623757			
0002	H	36CI	H	1968						
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:6000kg*Bei werksseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.8.Ausn.VO.z.ST VO*ww.AHK lt.EGTG*										



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)