CarOnSale

Renault Twingo Gordini

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2013	141.081km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Twingo Gordini [DE - LimS3 1.2 16V TCe 100 EU5, Gordini, (Facelift) 2012 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1CN0F1548406664	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.081km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Leder
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Auspuffblende verchromt
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dekor-/Zierstreifen Dach
- Dekor-/Zierstreifen Motorhaube
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 16V TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Bicolor
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sportsitze
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Außentemperaturanzeige
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sonderlackierung Metallic Gordini-Blau

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF1CN0DF1548406664









RENAULT






15.02.2013
M1
VF1CN0F1548406684
RENAULT
CN0F
CN0F15
TWINGO
RENAULT (F)
Schräghecklimousine
715/2007*566/2011F/EG
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
35E0
1149
WW AHK LT, EGTG/ABE*TECHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBINATION 17
25KG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)




- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)