CarOnSale

Opel Movano HKa L2H2 3,5t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2019	351.200km	LEISTUNG 145 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano HKa L2H2 3,5t [DE - HKa4 2.3 CDTI Biturbo 145 (3,5t) EU6, FWD L2H2 ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VMRS600JB150034	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 351.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 351.200km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Gänge nur schwer einlegbar;
Batterie	● Batterieleuchte an;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Kilometerstand vom letzten Service übernommen! konnte nicht abgelesen werden, keine Angabe vom Einlieferer!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Generator 185 A
- Hochdach H2, Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Motor 2,3 Ltr. - 107 kW Biturbo CDTI
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Radstand mittellang
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3682 mm
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Original Fahrzeug Farbe: Mineral/Polar Weiss (055P)

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio CD 16 BT (Radio/CD, USB-Anschluss, Bluetooth)
- Holzfussboden im Laderaum
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Parkpilotsystem
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Climate-Plus-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
WOVMRS6D0JB150034
3500 Kg
6000 Kg
1-1850 Kg
2-2100 Kg

CarOnSale










Servicebestätigung
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


MOVANO


09.04.2019
WOVMRS500JB150334
OPEL
MOVANO
Van
Diesel
5.1 max. 5PL*ten AMK II EGTG*
EW438234


JUN 25

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Anderer Schaden): Tür knackt beim öffnen



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Delle)



- Schweller rechts (Verformung, Delle)



- Schweller rechts (Verformung, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Plastikabdeckung fehlt



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)