WBA8J11050A976433

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	174.105 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	11.000 km
Typ/Modell	320d xDrive	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	
Fahrgestellnummer	WBA8J11050A976433	**Leistung**	140 kW
Hubraum	1.995 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	05.04.2019	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	K[redacted]en (netto)
1	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	
3	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Winterbereifung) - verschlissen - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R16 95H	Hankook	Winterreifen	2mm - 2mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R16 95H	Hankook	Winterreifen	2mm - 2mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fehlerspeicherabfrage vor. Folgekosten möglich.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	320d xDrive	**Laufleistung (abgelesen)**	174.105 km
Fahrgestellnummer	WBA8J11050A976433	**Erstzulassung**	05.04.2019

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürf… Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern