CarOnSale

Opel Zafira ON

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



05/2018	206.823km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira ON [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, ON, 2017 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN W0VPD9EC8J1134363	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.318km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Feststellbremse manuell
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- OnStar SOS Service
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Leder)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Audio-Navigationssystem 4.0 IntelliLink
- Fußmatten Gummi
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- AUX-IN-Anschluss
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
- Dachreling silber
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- 4 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Einstiegshilfe Easy-Entry

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















12:13


WOYPDREC8J1134363

CarOnSale









Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


Servicebestätigung


OPEL




02.05.2018
ZAFIRA TOURER
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;*PI/CI; M, N1 I
Benzin


DEKRA
TC610779



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)