CarOnSale

# Hyundai Tucson blue Classic 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 | 140.606km | 132 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Hyundai | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Tucson blue Classic 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Classic blue 2WD, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>TMAJ2811AJJ516388 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>140.606km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>132 PS (97 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.591 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2017 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>147g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

Reifenschäden: Felgen extrem verschmutzt

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 135 µm | Kotflügel vorne rechts | 135 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 135 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Hochtöner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)
- Radstand 2670 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL Tucson
TYPE Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRM PYW TRY
1895 kg
3295 kg
1- 1280 kg
2- 1150 kg

CarOnSale


RES+
SET-
DK
MODE






RADIO
MEDIA
MAP








30.11.2017 1340 ADS000300
M1 AF
TMAJ2811AJJ516388 5
HYUNDAI
TLE
F5P31
M4ZZ1
TUCSON,IX35
HYUNDAI MOTOR (CZ)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6,W,PI(CI,M,N1)
Benzin
0001 38W0 1591
2 1 97/0300 16
4475 - - 1850 - -
1645 - - 1454 - 1539
100
147 1895 1895
1280 1150
1260 1150
73 3750 71
1400 850 5
225/60R17 99H
225/60R17 99H
WEISS 0
e11*2007/46*2724*05
29.03.2017 K EV257543
20.BIS 1650*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.11.2017***

DEKRA
nächste HU
Feb. 2024
DEKRA
nächste HU
TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
3effc15
Landkreis Diepholz
Der Landrat
Im Auftrag


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)