CarOnSale

Nissan Qashqai Tekna

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	141.419km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Tekna [DE - SUV5 1.2 DIG-T EU6, Tekna 4x2, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFEAJ11U2389193	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.936km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappe wird als offen angezeigt, obwohl diese geschlossen istReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2646 mm
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe innen schwarz, hochglänzend
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz geteilt/klappbar
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Servolenkung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NISSAN
e11*2007/46*0963
SJNFEAJ11U2389193
1860 kg
3060 kg
1- 970 kg
2- 970 kg
Type FEAJ11 Colour, Trim QAB G
Model FRLALGYJ11UGAQ-U--

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MAP
NAV
AUX
SETUP
BACK
ENTER
Vor Zurücksetz. Sicherheit gewährleist.
20.0
DUAL
A/C
20.0

WDR 2
10:13
Menü
500 km
20.0
DUAL
20.0

OK

RES +
CANCEL
SET –







CarOnSale



CarOnSale





Der Motor wurde befüllt mit:
Motoröl: 5W 30
Liter: 4,6
Am: 24.06.2026
Bei km: 135454
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
Ölfilterwechsel
Sonstiges
Nächster Wechsel:
Am: 24.06.2027
Bei km: 150454



5. REGISTER PERIODIEK ONDERHOUD
5. RELEVES DES ENTRETIENS PERIODIQUES


NISSAN
NISSAN CONNECT


NISSAN
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
voor complete voertuigen
DUPLICAAT






17.08.2018 1329 AHQ000583 2 01 85
M1 AF 4394
SJNFEAJ11U2389193 1590-1624
NISSAN 100
J11 129 1860
D 970 970
D73 970 970
- 73 3375
NISSAN QASHQAI 1200 674
NISSAN (CH) 215/60R17 83
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60R17 83
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*2016/646W WEISS
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e11*2007/46*
Benzin 08.12.17
0001 36W0 1197
zu 0.1: 1500 bis 8% Steig.* techn. zul. Ge
ugkombination max. 3060 kg bis 12% Steig.
0 kg bis 8% Steig.*
06.10.2023



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)