CarOnSale

Volkswagen Tiguan Comfortline 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	102.779km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Comfortline 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Comfortline, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZJW914125	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.605km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
–	–

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	265 µm ⚠
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	910 µm ⚠
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Navi-SD Karte fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2677 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Metallic-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Spiegel-Paket
- Audiosystem: CD-Player
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Head-up-Display
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Seitenairbag hinten
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- App-Connect
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZJW914125
2230 kg
4730 kg
1 - 1160 kg
2 - 1120 kg
Typ 5N
CZPA 4489
0913745

CarOnSale


Gerät nicht verbunden.

ParkPilot












47605 km (+10491 km)
EUROMOBIL Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG, Uellendahler Straße 245, 42109 Wuppertal, Germany
Inspektion
Staub- und Pollenfilter.
Zündkerze.
05.02.2021
Werkstattbesuch
37114 km (+9698 km)


27416 km (+27416 km)
EUROMOBIL Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG, Uellendahler Straße 245, 42109 Wuppertal, Germany
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel).
17.03.2018
Lieferung
0 km
Volkswagen, Berliner Ring 2, 38436 Wolfsburg, Germany






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Bescheinigung Teil I
16.03.18 0603 BZE003757
M1G AC 4486-4606
WVGZZZ5NZJW914125 9 1644-1673
VOLKSWAGEN, VW 100
5N 164 2230
ACCZPAX1 1160 1120
AD7AD7DLO04GN5N4NVR27MM62 1160 1120
73 3750
TIGUAN 2500 750
VOLKSWAGEN-VW 215/65 R17 99V
Geländefz.Pers.bef. 215/65 R17 99V
Kombilimousine
715/2007*2015/45W e1*2001/116*045
Benzin 26.01.18
0001 36WO 1984
F.i/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+20 b.Anhängebetrieb*tes-Masse d.Zugkombination:4730kg*Bei werksseitiger AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anhmod.100 km/h gem.3.Rand.VO:z.9.Ausn.VO.z.StVOt.EGTG*
WUPPERTAL 16.03.2018



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)