CarOnSale

Opel Zafira Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	313.567km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Edition [DE - Van5 2.0 CDTI EU6d-T, Edition (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN W0VPD9EB4K1038822	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 313.567km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Ölverbrauch außerhalb der Norm Nimmt kein Gas an ; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Feststellbremse manuell
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW CDTI
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Check-Control-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- OnStar SOS Service
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: Hellelfenbein

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 4.0 IntelliLink
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Lenkrad (Leder)
- Dachreling schwarz
- Nebelscheinwerfer
- Sicht-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- AUX-IN-Anschluss
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- 4 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Typenschild
OPEL
e4*2007/46*0204
WOVPD9EB4K1038822


CarOnSale


4°C
19:20
Zentrieren


ZAFIRA

04.04.2019 1844 AGN002252
M1 AF
WOVPD9EB4K1038822 9
OPEL
P-J/SW
EA091CA12
BA2PAJBGS27
ZAFIRA TOURER
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6.WLTP,AG,PICI; M, N1 I
Diesel
0002 36AG 1956
F,1/F,2:+75 b.Anhängebetrieb*7,2/8,2:+90 b.Anh.Betr.*t
echn. zul. Ges.-Masse d. Zugkomb. 4100 kg bis 12% Ster
g.*S,1:max.S-Pl.*ww,AHK II,EGTG*
2 1 96/4000 190
4666 1894
1685 1788
75
193 2470 2470
1250 1250 -
1250 1250 -
74 2813 71
1650 750 7 -
225/50 R17 94V
225/50 R17 94V
Schwarz 9
e4*2007/46*0204*34
25.09.2018 K FG045747
ausgestellt am 30.04.2025


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)