Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Audi	Q5 55 TFSI e quattro sport	55 2.0 TFSI e EU6d-T, 55 e quattro ..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WAUZZZFY4L2094713	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0588/BQM

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	08.10.2020	1	1	185 kW	4	1984	10/25

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
57.500 km	57.829 km	65.329 km	nein	09/09	9 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mondscheinblau Metallic	metallic	nein	21.10.2026	23.400 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Sequenz/Leder-Kombinati..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Hybrid-Art	Schadstoffklasse	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
Hybr.B/E ext. aufl.	k. A.	Euro6d-TEMP	A+	49 (NEFZ)

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
	k. A.	k. A.	45 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
		k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
k. A.			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

8 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Audi Drive Select
Außenspiegel konvex, links	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe
AUX-IN-Anschluss	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Dachreling eloxiert	Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Exterieur-Paket S line	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Frontscheibe Akustikglas	Fußmatten Velours
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Hybrid	Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kindersicherung, manuell
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kraftstofftank: 54 Ltr.
Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)	Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)	Ladekabel mit Schukostecker
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Leuchtweitenregelung automatisch	Licht- und Regensensor
Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)	Mittelarmlehne hinten mit Fach	Mittelarmlehne vorn
Modellbezeichnung mit neuer Leistungskenn..	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Radstand 2819 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer LED	Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfort..	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Par..	Assistenz-Paket Tour
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus	Ausstattungs-Paket: Technology Selection
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fahrwerk (adaptive air suspension)	Frontkamera (Scheibe)
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Komfort-Standklimatisierung
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..	Licht-Paket	LM-Felgen 8x19 (5-Arm-Wing-Design)
Perleffekt-Lackierung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	Sitzheizung vorn

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 30.12.2025
- Gültig bis 65329 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)

Unfallfreiheit


Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Radlauf leiste VR Smartrepair
Stoßfänger vorne - Lackieren
Tür vorne links - Delle entfernen
Türkanten auslegen
Verkleidung HR Minderwert
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fz Verschmutzt und Regennass, Frontbereich Steinschläge Oberflächen kratzer, WSS Steinschlag ohne Rissbildung, Standbewertung keine Hebebühne zur Verfügung

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - Wartung
Inspektion - Ölservice
Zwischensumme

Reifen u. Felgen				
Reifenart (montiert)	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	235 55 R19 101W	VL	4,00 mm (Continental)	VR 4,00 mm (Continental)
Reifen hinten	235 55 R19 101W	HL	4,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)
Zweiter Reifensatz	k. A.		Felgenbeschreibung	k. A.
Reifen vorne	k. A.	VL	k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
Reifen hinten	k. A.	HL	k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER	kein Ersatzrad

Endbetrag

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmep

Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	57.500 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Audi Q5 55 TFSI e quattro sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZFY4L2094713
Kilometerstand: 57.829 km
Erstzulassung: 08.10.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1

























WDR 4
Datum & Uhrzeit
13:41
Freitag
9.10.2026
Fahrstrecke
73,9 km
P
66741km
1385,9km
13:41
+11,0°C


Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Ölwechsel fällig seit
100 km / 9 Tagen
Nächste Inspektion in
23400 km / 12 Tagen
Ölwechselintervall zurücksetzen
13:41
WDR 4



Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi Q5 55 TFSI e quattro sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZFY4L2094713
Kilometerstand: 57.829 km
Erstzulassung: 08.10.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Verkleidung HR Minderwert



Tür vorne links - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Radlauf leiste VR Smartrepair



Türkanten auslegen