
CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD Comfortline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	99.901km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d, Multivan Comfortline, 2020 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZMH069687	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.901km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.100km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Bordwerkzeug
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brushed Grey
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar

- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

Sonderausstattung

- Abfallbehälter (2)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Multifunktionstisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2 Einzelsitze
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Dynamik-Fahrwerk
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe
- Sprachsteuerungs-System
- Verdampfer zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Ladekantenschutz innen Kunststoff und auf der Stoßstange schwarz
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Fahrwerk tiefergelegt
- Scheibenwaschdüsen beheizt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZMH069683
1 - 1610 kg
2 - 1515 kg
3000 kg
5200 kg
Typ 7HC

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


Dölvesstraße
9:47
7.5°C
Las Palmas de Gran Canaria
Madrid
Rom
Roma
Paris
Dublin
Wien
NAV
APP
CAR
MENU










24.06.2021 0603 BUL062878
M1 AC
WVZZZ5T7HZMH069687 8
VOLKSWAGEN, VW
7HC
MDNAA300X0
NNFM6FM6A500816TVR248I1A72A
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;RF;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 3GAF 1968
2 1 110/3250 183
4504-5006 1904-1904
1950-1950 2072-2072
- 100 -
194 3000 3000
1610 1515 -
1610 1515 -
73 2813 70
2500 750 7 -
255/45 R18 103H XL
255/45 R18 103H XL
Schwarz 9
e1*2001/116*0220*63
27.11.2020 K GA596069
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+135 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MON
TIERTEN ANH.: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.
F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO Z.9.AUSN.VO.Z.9TVO*HOHE
BIS 2259*VW.AHK LT.BGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)