Zustandsbericht
Gebrauchtwagen Ankauf

21.10.2026

Nr.: **1026_281422**
Auftraggeber: 10648 - Auto Brugger GmbH, Füramoos

Kundenreferenz: **Seifert**
Sachverständiger: Raphael Brembati



Kennzeichen	
Marke	**OPEL**
Modell	**Cascada**
FIN	**W0VWR3DC7JG032383**
Erstzulassung	**29.11.2017**
Kilometerstand	**45406**
HU fällig	**04 2027**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	Nicht in Ordnung
Anmerkungen zur Lackschichtdickenmessung	
Türe links erhöhte Lackschicht, prüfen.	

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Das Fahrzeug war zur Besichtigung nicht gewaschen.
Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt, verdeckte Schäden möglich.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Nachlackierungen vorhanden, entsprechend Herstellervorgaben berücksichtigen, ggf. Nachberechnung/Kostenerweiterung merkantiler Minderwert

Vorgelegte Unterlagen

- ☒ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Scheckheftpflege
- ☒ Bei Markenwerkstätten

☐ Scheckheft lückenhaft
☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist NICHT digital**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	**09.10.2025** bei **39532**
Nächster Service	fällig in **0** Tagen

Bereifung

Reifenart
Sommer

6,5 Vorne links	**6,5** Vorne rechts
6,5 Hinten links	**6,5** Hinten rechts

Sommerreifen vorne

Hersteller / Größe	Bridgestone 245/40 R20	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten

Hersteller / Größe	Bridgestone 245/40 R20	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Zusatz

Tierefit vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Tierefit Zustand	i.O ☐	n.i.O ☒
Kompressor vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Kompressor Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Klimaanlage geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Klimaanlage Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Sitzheizung geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Sitzheizung Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht	Ja ☐	Nein ☐
Info Vorschaden	Laut Kunde und Autohaus bekannt	

Fahrzeugdiagonale VL




Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN



Bild des Fahrzeugscheins



B	29.11.2017	2.1 1844	2.2 AGP000143	L	02	9 01	P.2 P.4 0103/04900	Q 07
J	M1	4 AE		18	- - 04696		19 - - 1839	
E	W0VWR3DC7JG032383	3 9		20	- - 1443		G 01733--	
D.1	OPEL			12	-	13 00075		Q -
	P-J/SW			V.7	0151	F.1 002110		F.2 2110
D.2	HADLC12			7.1	01120	7.2 01010		7.3 -
	BA3N4JSWJ4			8.1	01120	8.2 01010		8.3 -
				U.1	77	U.2 03675		U.3 72
D.3	CASCADA			O.1	01250	O.2 0750	S.1 4	S.2
2	OPEL AUTOMOBILE			15.1	235/55 R17 99V			
5	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			15.2	235/55 R17 99V			
	KABRIO-LIMOUSINE			15.3	-			
V.9	715/2007*136/2014W			R		11 0		
14	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			K	e4*2007/46*0204*32			
P.3	BENZIN			6	04.09.2017	17 K	16 EV431862	
10	0001	14.1 36W0	P.1 01364	21	-			

22 F.1/F.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*
TECHN. ZUL.GES.-MASSE D.ZUGKOMB.3415 KG BIS 12% STEIG.
*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASS
E: 29.11.2017*

Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Bordmappe





Bild von dem Motorraum



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Reifendichtmittel MHD überschritten



Service fällig



Einstieg vorne links mehrere Lackschäden, Dellen



Felge hinten links Schürfungen



Felge vorne links Schürfungen



Felge vorne rechts Schürfungen



Felge hinten rechts Schürfungen



Unterboden, Achsteile, Abgasanlage, Leitungen Rostbildung

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen



Raphael Brembati Kunde

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.