CarOnSale

Opel Meriva Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2015	97.802km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Style [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Style, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN W0LSD9EN3F4179429	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.802km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.827km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Doppeltonfanfare
- Funktions-Paket
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad heizbar
- Reserverad als Notrad
- Sicht-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Travel-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOLSD9EN3F4179429

CarOnSale

CarOnSale









8 Servicebestätigung
Gebr. Gieratha GmbH
Opel Vertragshändler
Köhler Str. 56
51429 Bergisch Gladbach-Bensberg









EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 09/2026
Stempel und Unterschrift
Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen
Diff. (%)
Sum. (daN)
Vorgabe Bremskraft (daN)
Brems. Anf.
Entspr. Pedalkraft (N)
Achsanteil (%)
Vorgabe Achsenanteil (%)
7.5
616
484
31.3
62
75.9281
59.0
1.5
415
257
66.6
250
24.0719
15.0





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel unter Minimum



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)