Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFW099539
Kilometerstand: 236.590 km
Erstzulassung: 18.09.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



















OK

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFW099539
Kilometerstand: 236.590 km
Erstzulassung: 18.09.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Tür vorne links - SmartRepair



Tür hinten links - nass schleifen / polieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Fondseite links - Delle entfernen

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Golf VII Lim. Comfortline BMT	1.6 TDI BMT EU6, Comfortline, 201..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVWZZZAUZFW099539	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/BKN

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	18.09.2014	2	2	81 kW	4	1598	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
236.300 km	236.590 km	238.590 km	nein	03/24	225.000 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Limestone Grey Metallic	metallic	nein	k. A.	14.300 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin ´Me..	Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6	99 (NEFZ)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel lackiert	Auto-Hold-Funktion
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent	Chrom-Paket (1)
Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getränkehalter vorn	Getriebe 5-Gang
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver ..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn klappbar	Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektrisch
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger lackiert
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Licht- und Sicht-Paket 1	Metallic-Lackierung	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) ..
Navigationsmodul Discover Media (für Audios..	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Raucher-Paket
Sitze: Sportsitze	Winter-Paket	Zusatzheizung (Standheizung)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 06.11.2026 - Gültig bis 238590 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Fondseite links - Delle entfernen
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Tür hinten links - nass schleifen / polieren
Tür vorne links - SmartRepair
Zwischensumme

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung
Sommerreifen			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
205/55 R16	4,00 mm (Hankook)		4,00 mm (Hankook)
Reifen hinten	HL		HR
205/55 R16	4,00 mm (Hankook)		4,00 mm (Hankook)
Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung
Winterreifen			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
k. A.	0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)
Reifen hinten	HL		HR
k. A.	0,00 mm (k. A.)		0,00 mm (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	236.300 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFW099539
Kilometerstand: 236.590 km
Erstzulassung: 18.09.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Tür vorne links - SmartRepair



Tür hinten links - nass schleifen / polieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Fondseite links - Delle entfernen