
CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 53*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2010	237.144km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [AT - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY31060L520413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 237.144km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 224.322km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Rost	⚠ 8 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost; Elektrische Heckklappe fehlerhaft;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrdynamik-Control
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Variable Sportlenkung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- X Line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale
























Datenauszug
aus der
Genehmigungsdatenbank









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)