CarOnSale

Ford Kuga Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	139.371km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Trend [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6d-T, Trend 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAKY72950	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.371km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 137.176km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußraumleuchte vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill silber
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Design-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fußmatten Teppich
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB)
- Sicht-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Bordcomputer 1
Geschwindig.
0
km/h
139571 km





WF0AXXWPMAKY72850

CarOnSale






VOL+
VOL−



FRONT
REAR
A/C

SYNC









www.ford-ewald.de
WALD
Autohaus in Erding
Münchener Str. 46-53
85435 Erding
Tel.: 0 81 22 / 99 58 7-0
Fax: 0 81 22 / 99 58 7-15
25.08.2020
7035812
07.09.21
36.259









Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
September 2028
Prüfplakette
zugeteilt
SÜD


Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval


27.08.2019
M1
WF0AXXWPMAKY72950
FORD
OM2
BNMC1AX
51NBZ6AES1C
KUGA
FORD (D)
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347AG
EUR06;WLTP;AG;P/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
36AG
01498
F,1/F,2 +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW,AHK LT,EGTG*DATU
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.08.2019***
235/55 R17 99V
235/55 R17 99V
WEIß
e13*2001/116*0109*51
11.03.2019
FL328141


Sept 2024
Sept 2026
abgemeldet
14.10.76
LANDRATSAMT ERDING
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
85435 ERDING



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)