CarOnSale

Mercedes-Benz C 250 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	143.616km	204 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 250 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 250 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040471A645530	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.616km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.402km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	320 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Generator 150 A
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 1,8 Ltr. - 150 kW CGI KAT
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Licht-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Fußmatten Velours
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2040471A645530
Mercedes-Benz
2020 kg
3885 kg
955 kg
1095 kg
Made in Germany



CarOnSale






EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6245631
DY417524


Ergebnis:
geringe Mängel
nächste HU fällig November 2026
(6)Festgestellte Mängel:
-D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Getriebe ölfeucht
Hinweise:
-Bremsbelag 1. Achse links und rechts in Kürze verschlissen
-Bremsscheibe 1. Achse links und rechts in Kürze verschlissen
*****


WDD2040471A645530
Mercedes-Benz
204
C 250
Daimler (D)
Limousine
Benzin
SCHWARZ
23.05.11


[redacted]
06.09.12

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)