CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



12/2021	115.657km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive20d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA15BZ060N127615	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.657km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.924km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- WLAN-Hotspot
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Live Cockpit Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA15BZ06ON127615






Nicht allein auf Kamerabild verlassen.




Service Historie
OK Service:
Am 12.05.2026, bei 111924 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 12.05.2025, bei 90744 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 11.11.2024, bei 78319 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:

Service Historie
OK Service:
Am 22.07.2024, bei 69133 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 11.09.2023, bei 43850 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 06.12.2022, bei 20552 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt

Service Historie
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 11.09.2023, bei 43850 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 06.12.2022, bei 20552 km
Service Partner: BMW 03892
OK Service:
Am 08.12.2021, bei 11 km
Service Partner: BMW 03892
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt




Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)