CarOnSale

Fiat 500 Lounge

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	73.509km	69 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Lounge [DE - LimS3 1.2 8V EU6, Lounge, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA3120000J515277	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.509km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.008km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kratzgeräusche nach dem Startvorgang.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Dualogic, automatisiertes Schaltgetriebe (MTA)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect (Touchscreen 5")
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Panoramadach (Glas)
- Positions-Memory für Beifahrersitz
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten verchromt
- Auspuffblende verchromt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Zentralverriegelung
- USB-Schnittstelle
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO BIANCO/ BOSSA NOVA/CALCO/IDEALIST

Sonderausstattung

- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe elektronisch
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA ITALY S.P.A.
312 MODELS
13HR 002458
13HR 002459

CarOnSale

CarOnSale





WARTUNGSNACHWEISE
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE


GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE
Jeep
24


FIAT
FIAT




28.01.2016 1727 AAM000013
M1 AB
ZFA3120000J515277 9
FIAT
312
AXA11
03AA
FIAT 500
FCA ITALY (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*195/2013W
EURO6;W;P/C/; M; N1 I
Benzin
0001 36W0 1242
2 1 51/5500
3571-3571 1627-1627
1488-1488 975
111 1350 1350
770 640
86 4125 73
800 400 4
175/65 R14 82T
175/65 R14 82T
Weiß 0
e3*2007/46*0064*25
21.04.2015 GM38254



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)