
CarOnSale

Skoda Rapid Monte Carlo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	116.570km	125 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rapid Monte Carlo [DE - LimS5 1.4 TSI EU6, Spaceback Monte Carlo, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBET6NH0J4519445	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.570km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.825km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Klimaautomatik
- Laderaumboden variabel
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Wendematte Gepäckraum
- Mittelarmlehne hinten
- Halterung Multimedia-Geräte
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale







TMBET6NH0J4519444


CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
SETUP
APPS
CAR
Fahrweg kontrollieren






Auto






WINGUARD
183/60 R 15 84T
ENERG

RADIO
MEDIA
PHONE
SETUP
APPS
CAR
DIF







ŠKODA
BETRIEBSANLEITUNG




ŠKODA




28.12.2017
TMBET6NH0J4519445
ŠKODA
RAPID
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
BENZIN
7.2/8.2:+21 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GKS-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:Z891KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS-
KLASSE: 28.12.2017*


ROBONSJ2



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)