CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	229.313km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZJP526989	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 229.313km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Scheinwerfer LED
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Volkswagen Media Control
- Abbiegelicht
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Abbiegelicht
- App-Connect
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Leuchtweitenregelung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0627
WVWZZZAUZJP526989
1990 kg
3625 kg
1- 1060 kg
2- 0980 kg
Typ AUV

CarOnSale




RES
SET

OK

0
AUTO

VOICE
OFF
AUTO
MENU
SYNC


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
MENU



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:26
Belfast
London
Paris
Berlin
Prag
Wien
Bern
Minsk
Kiew
Chisinau
Bukarest
Andorra
Rom
Madrid











VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN-VW
GOLF
Regensburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)