CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	205.470km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD lang [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, lang, 2019 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZMH017025	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.470km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.089km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug vormakiert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Armaturentafel mit Zusatzkonsole
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Fahrwerk: Federung, Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt (schlechtwegetauglich)
- Generator verstärkt
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV2ZZZ7HZMH017025

CarOnSale




Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl
Original Hinterachsöl
Original Bremsflüssigkeit
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:
Tiemeyer








REAR




RADIO
MEDIA
PHONE
APP
SUNSHINE LIVE
MENU
VOICE



Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis
Einzelnachweis


Einzelnachweis






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Zugriff auf den digitalen
Untersuchungsbericht beim
Kraftfahrt-Bundesamt.


09.02.2021
0603
CKA03235 8
M1
AF
WV2ZZZ7HZMH017025
VOLKSWAGEN, VW
7HC
GCXHC300X0
LNFM5FM52Z0111 6VVR24BF2A91A
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
215/65R17 101B/103ZDG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002
36DG
1968
1904
1970
1874
100
200
3000
3000
1680
1600
1680
1600
71
2375
70
2200
750
9
215/65 R16C 106/104T
215/65 R16C 106/104T
WEISS
0
e1*2001/116*0220*61
29.06.2020
FX256878


KE8659
FX256878
STADT BOTTROP
STRASSENVERKEHRSAMT (38)
HÄNDELSTR. 9
46236 BOTTROP
VOLKSWAGEN AG
29.09.2020

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)