CarOnSale

Hyundai Tucson Premium Mild-Hybrid 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	97.197km	185 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Premium Mild-Hybrid 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi Mild Hybrid EU6d-T, Premium 4WD, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ381ADLJ046140	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 83.631km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenkrad heizbar
- Licht-Paket LED
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sound-System KRELL
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Smart-Key
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen verchromt

- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3. Bremsleuchte
- Multifunktion für Lenkrad
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- 8 Lautsprecher
- Unterfahrschutz (Motor)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Scheinwerfer Voll-LED
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Kamerasystem Around View
- Start-Stop-Knopf
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Subwoofer

★ Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Panorama-Schiebedach
- Dachreling
- Leder-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
TMAJ381ADLJ046140
2250 kg
4150 kg
1-1240 kg
2-1150 kg


CarOnSale

CarOnSale





HYUNDAI





HYUNDAI
Auto Stegherr GmbH
87700 Memmingen
DREHER


Tucson
Garantie- und Service-
Mobilitätsgarantie
Ausgabe 2018
HYUNDAI


25.06.2020
TMAJ381ADLJ046140
HYUNDAI
TUCSON,IX35
HYUNDAI MOTOR (CZ)
245/45R19 98W
SCHWARZ
26.04.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)