CarOnSale

Renault Megane GT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



02/2011	186.949km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane GT [DE - Cp/Ca2 2.0 TCe 180 EU5, GT, 2010 - 2012]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF1EZ1T0643873572	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.949km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.630km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Geräusche bei der Lüftung: Rauschen; Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- GTline-Paket
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sport-Fahrwerk
- Stahlverdeck elektr. betätigt (mit Glaseinsatz)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Überrollbügel integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Pedale Aluminium
- Original Fahrzeug Farbe: WEISS "NACRE"

Sonderausstattung

- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Leder-Paket
- Metallic-Lackierung
- Windschott (Netz)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Dynamisches Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF1EZ1T0643873572

CarOnSale


CarOnSale


Karte wählen






RENAULT
ZAHNRIEMEN



KONTROLLNACHWEISE (3/6)
RENAULT ZE
AUTOHAUS W. SCHOUREN OHG



KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Autohaus
W.Schouren OHG
Katerfeld 6, 41379 Brüggen


Renault
IDENTICA





EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG






TÜV
THRF6499



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)




- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)




- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)