
CarOnSale

Peugeot 5008

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	142.222km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5008	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MJEHZRKS276215	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.222km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	265 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	330 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Meldung „Motorfehler. Fahrzeug reparieren lassen.“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2840 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleiste Ladekante (Chrom)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten Chrom
- Seitenschutzleisten mit Zierleiste
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türzierleisten verchromt
- Vorrüstung für Standheizung Webasto
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einparkhilfe vorn
- Verglasung getönt
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Grip-Control-Paket
- Scheinwerfer Full-LED
- Reserverad als Notrad
- Full-LED-Paket
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Antischlupfregelung (ASR)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzheizung vorn
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF3MJEHZRKS276215












23.07.2019
3003
AZF000140
M1
AF
VF3MJEHZRKS276215
PEUGEOT
M
J
EHZR-S2B000
5008
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6,WLTP,BG,PVCI, M, N1 I
Diesel
0002
36BG
01997
WW.AHK LT EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.07.2019*
02
01
0130/03750
215
04641
1844
1637 - 1651
001615 -
00072
0171
002280
002280
01150
01200
01150
01200
076
02513
070
01800
0750
007
225/55 R18 91V
225/55 R18 91V
grau
7
e2*2007/46*0534*09
19.12.2018
K
FJ826159




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)