CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	179.865km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U4CR025795	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.865km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 179.220km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenlicht-Paket LED
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Heckleuchten LED
- Audi music interface
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Raucher-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Voll-Lackierung
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontscheibe Akustikglas
- Tagfahrlicht LED
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminiumnetz 3D
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Navigations-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie
- Sportsitze vorn
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Connectivity-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZ8U4CR025795

CarOnSale









Einparkhilfe
Einstellung

Car
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
28900 km / 695 Tagen
Nächster Service:
29400 km / 695 Tagen
11:06

SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME











(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU : Oktober 2027
HU-Plakette : ja
Fz-Hersteller : AUDI
Fz-Typ : 8U
Erstzulassung : 04.10.2012
zGM / zAL [kg] : 2045
Letzte HU : 09.2023
Auftrags-Nr./Intern : 20250118911
Ende der HU : 15.10.2025, 09:16 Uhr
Vorbericht vom : 10614569219001 14.10.2025
gemäß § 29 StVZO
5/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
zeitpunkt keine Mängel festgestellt.
TÜVNORD
Nächste HU:
OKT 2027

04.10.2012 | 0586 | ASN00008 0
M1 | AC
WAUZZZ8U4CR025785 | 3
AUDI
8U
XCFFBF1
FM8BB002R8U617MQEM1
Q3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 | 35F0 | 1968
F,1/F,2:+20 U, 7,2/8,2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES-GEW.D.Z
UGES MAX.3885KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*D
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.10.2012*
2 | 1 | 103/4200 | 202
4385-4453 | 1831-1851
1570-1597 | 1520--
80 | -
137 | 2045 | 2045
1100 | 1035 | -
1100 | 1035 | -
71 | 2375 | 70
1800 | 750 | 5 | -
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
Grau | 7
e1*2007/46*0591*03
30.11.2011 | K | EA974995

Sep.22
TÜVNORD
Nächste HU:
OKT 2027
TÜV NORD Mobilität
Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
TKD82899
Form-Nr. 400

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)