CarOnSale

Dacia Dokker

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	68.448km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Dacia	Dokker	Kastenwagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
UU1F6720264343696	-	68.448km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
03/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	1	Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Unbekannt	1.332 ccm	liegt nicht vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
-	-	Euro 6d-Temp
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
2	4/5	Schaltgetriebe
08/2020	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Weiß	Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	Unbekannt	Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























DACIA
e2*2007/46*0030
UU1F67202643436 96
1956 Kg
3156 Kg
1-0935 Kg
2-1140 Kg
DV369


CarOnSale





Datum
Ölwechsel bei km
Nächster Ölwechsel bei km
Nächster Ölwechsel MM/JJ
Nach Service-intervallanzeige
Ölfilter
Kraftstofffilter
Innenraum-/Pollenfilter
Luftfilter
Getriebeöle
Hinterachsöle
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
Frostschutz bis


DACIA
Motoröl
Ölfilter
Luftfilter
Reinluftfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Frostschutzgehalt
Scheibenwischblätter
Keil- / Rillenriemen
Batterie
Batterie-Schlüssel- / Karte
Klimakreislauf


SOURCE
AUDIO
MODE
OK




27.08.2020 8212 AEX00012
N1 BB
UU1F6720264343696 8
DACIA
SD
08ES
NU6DA140N200
DOKKER
DACIA (RO)
Fz.z.G0.bef. b. 3.5 t
Van
715/2007*2018/1832CH
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II
Benzin
0001 35CH 1332
ZU V.7.: NEFZ ENTSPRICHT 138 G/KM***
2 1 75/4500 172
4363 1751
1804-1846 1281-1355
75 -
160 1956 1956
935 1140
935 1140
74 3375 68
1200 640 2
185/65R15 (92)T
185/65R15 (92)T
-
e2*2007/46*0030*47
29.08.2019 K FY198530





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)