CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD kompakt

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



10/2019	258.860km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119 CDI/BT RWD kompakt [DE - Ka4 119 CDI/BlueTEC EU6, RWD kompakt, 2015 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF44760113659558	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.860km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist Beklebt/Foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort
- Ausstattungs-Paket: Driver Comfort
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Haltegriffe A-Säulen
- Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
- Heckleuchten LED
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Intelligent Light System LED
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumleuchte LED
- Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole mit Staufach
- Park-Paket
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Spur-Paket
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Navi
Audio
Tel
System
92.7 MHz
Radio
Speicher
Info
FM
Klang


DAIMLER AG
e1*2007/46*0458
WDF44760113659558
3200 kg
5700 kg
1- 1550 kg
2- 1750 kg
Mercedes-Benz


CarOnSale


CarOnSale


AUTO
REST
HI
HI
MODE
SYNC




OK


LIM/



AUTO









MEDIA
TEL
SYS
ON
Gesamtes Umfeld beachten!



Mercedes-Benz
COPY


COPY




DEKRA
nächste HU
OKT 2026
Die Zulassungsbescheinigung Teil II
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 16.10.2026
außer Betrieb gesetzt.
AKZ: HD-DE 339





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)




- Motorhaube (Delle, Verformung)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)