CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



03/2019	135.602km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 300 D 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1671191A006251	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.327km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist an der Vorderachse mit Allwetterreifen und an der Hinterachse mit Sommerreifen ausgestattet.Zusätzlich werden passende Allwetterreifen für die Hinterachse mitgeliefert von einliefer. Die Reifen befinden sich im Kofferraum.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontschürze
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Chrom-Paket
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Radstand 2995 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung


- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket
- Interieur-Paket Chrom
- Multibeam LED
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Panorama-Schiebedach
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- USB-Anschlüsse
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Air-Balance-Paket
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Fußmatten AMG
- Kraftstofftank: vergrößert
- PRE-SAFE-System
- Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzheizung vorn
- Multifunktions-Telefonie
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Airmatic Agilitäts-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Memory-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sportsitze vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDC1671191A006251
2950 kg
6550 kg
1450 kg
1580 kg
Made in USA








Hinten









Mercedes-Benz


20.03.2019
MERCEDES-BENZ
GLE 300 D 4MATIC
DAIMLER (D)
Kombilimousine
Diesel
275/50 R20 113W XL
275/50 R20 113W XL
Schwarz
01.10.2018



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)