CarOnSale

Volkswagen Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2009	160.940km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ9Y140150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.940km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.000km	LETZTER SERVICE AM 04/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS MCD (4 Lautsprecher)
- Komfort-Paket Elektrik
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Klimaanlage
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Cool & Sound-Paket 1
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Lautsprecher (4)
- Lautsprecher (4)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WWWZZZ9NZ9Y140150

CarOnSale

CarOnSale





04.2015
79000
AUTOSERVICE - GAIDA


Rolf Noack



23.04.2012
40516


19.8.2018
20206




VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung


DEKRA
FRANKFURT AM MAIN
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN


15.01.2009 0603 ALM000126
M1 AB
WVWZZZ9NZ9Y140150 X
VOLKSWAGEN, VW
9N
ABSBBMX01
FM5FM52T0891N10GG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck1limousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1198
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1000 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2370KG*WW.AHK LT.
EGTG*
2 1 4475200 157
3916-4012 1650
1452-1482 1089
50
138 1570 1570
830 790
830 790
074 03900 071
800 520 5
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
7
e1*2001/116*0174*25
30.09.2008 K DP609265



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)




- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)