CarOnSale

BMW 520d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	126.711km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520d xDrive	KATEGORIE Kombi
FIN WBA5L510X0G098791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.530km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Fehlermeldung: Bremse vorne prüfen lassen ; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Dachreling schwarz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Ambiente-Beleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale








Made in Germany
520d xDrive
668
0.09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0455
WBA5L510X0G098791
2460 kg
4570 kg
1- 1170 kg
2- 1420 kg

CarOnSale


CarOnSale














Service Historie
OK 30.03.2020 BMW
30530 km 33206
OK 27.02.2019 BMW
20771 km 33206


DER BMW 5er TOURING.
BETRIEBSANLEITUNG.
NAVIGATION, ENTERTAINMENT, KOMMUNIKATION.
BETRIEBSANLEITUNG


BMW AG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




(8) Nächste HU / Plakette : April 2028 / ja
Fz-Hersteller BAYER MOT.WERKE-BMW / 0005
Erstzulassung FzGM 25.01.2017 / 2480 kg
Letzte HU 03.2024
Auftrags-Nr./Kenn
gepr. Dipl.-Ing.(FH) Henrik Fischer
TÜVNORD
APR 2028



25.01.17 0005 BWT000121
M1 AL
WBA5L510X06098791 4
BMW
5K
5L51
6A150000
520d xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombiltmousine
715/2007*136/2014W
EUR06JW;PI/CI; M, N1 1
Diesel
0002 36W0 1995
F.17F.2: +90 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: +140 b.Anhängeb
etrieb*ww.AHK lt.EGTGrStufe PN 5 ab Tag Erstzul. *
SCHWARZ
e13*2007/46*0455*12
12.05.16
E3779026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)