CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2008	263.053km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 CDI [DE - Kb5 E 220 CDI EU4, Avantgarde DPF, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WDB2112081B348226	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 263.053km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.148 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2008	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	600 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Klappergeräusche Abgasanlage;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Niveauregulierung
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn
- Laderaumboden zusätzlich mit abgeteilten Fächern
- Tempomat

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Parameterlenkung
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sitzheizung vorn
- Getränkehalter vorn
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
C775
TYP: 211 K
PZ: 2
Made in Germany
2360 kg
4460 kg
1025 kg
1335 kg



CarOnSale


NDR1





EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0727849437
DL590302




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne Beanstandung.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2026.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Timo Spiewack
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. HB-1-06-0736-63 am 09.09.2026 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.


Mercedes-Benz
211 K
U20MK0
SZAAA512
E 220 CDI
Daimler (D)
Diesel
EURO 4


DEKRA
Außerbetriebsetzung
Landkreis Osterholz
Datum: 04.11.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)