
CarOnSale

Volkswagen up!

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2021	53.882km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up!	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZND013140	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.882km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.074km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	-
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Original Fahrzeug Farbe: Pure White
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheinwerfer Halogen H4
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Klappe
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Karosserie: 2-türig
- Lautsprecher (2)
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenkrad (3 Speichen)
- Modellpflege (2)
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






































02.12.2021	0603	CMX000245	02	01	0048/05250	163	
M1	AB		03600	- -	1643	- -	
WVWZZZAAZND013140	7		1484	- -	000991	--	
VOLKSWAGEN, VW			-	-	-		
AA			0115	001330	1330		
ABDSGC			00710	00650	-		
FM5FM5CF0114BIVR2N1SVW1CI4M			00710	00650	-		
			076	03750	068		
UP!			-	-	4	-	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T				
Schrägheckl imousine			-				
715/2007*2018/1832AF			weiß		0		
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*33				
Benzin			12.05.2021		K	GP372520	
0001	36AP	00999	-				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2021*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)