CarOnSale

Volkswagen California 4Motion Beach Tour Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2022	85.822km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG California 4Motion Beach Tour Edition [DE - McAD5 2.0 TDI 4Motion EU6d, Beach Tour Edition, 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZNH084768	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.822km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.290km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Schleifen, Quietschen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie mit Batterieüberwachung
- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Bordwerkzeug
- California Beach Tour
- Campingtisch
- Dachbett
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gardinen im Fahrerhaus
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brushed Grey
- Innenbeleuchtung Camper (inkl. Beleuchtung Aufstelldach / Heckklappe)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markisenleisten schwarz
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Notrufsystem
- PKW-Zulassung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose 230V im Fahrerhaus
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Aufstelldach manuell betätigt mit Bugfenster und Frontöffnung, Faltenbalg grau
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket
- Bettverlängerung mit Polsterauflage (Komfort)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent inkl. Einparkhilfe, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fliegengitter Schiebefenster links
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Schiebetür links im Lade-/Fahrgastraum
- Lackierung: Sonderlackierung Candy-weiss uni / Dach Schwarz
- Ladekantenschutz innen Kunststoff und auf der Stoßstange schwarz
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Steckdose 230V (mit Einspeisung für Batterieaufladung)
- Taschenlampe (mit Magnet)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Frontscheibe Dämmglas
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVZZZZ7HZNH084768


CarOnSale










GC619065

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)