CarOnSale

Dacia Dokker Supreme

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	35.976km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Dokker Supreme [AT - Van5 1.3 TCe 100 EU6d-T, Supreme S&S, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN UU1K6720264094363	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.976km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.576km	LETZTER SERVICE AM 12/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Sommerreifen	4 mm	4 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (15 Zoll)	4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Winterreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (15 Zoll)	5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrolleuchte leuchtet auf ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 75 kW TCE KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLAU MARINE
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Supreme
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türverriegelung automatisch
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale


yFORCE Winter 2


KONTROLLNACHWEISE
Autohaus Leidinger
RENAULT








Klasse / Fahrzeugart M1/Personenkraftwagen
Marke DACIA
Handelsbezeichnung DOKKER
Type/Variante/Version SD/00ES/NU6DA120M500
Anzahl der Vorzulassungen 1
Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte defekt



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)