CarOnSale

# Ford Puma ST-Line

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2020 | 103.174km | 125 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Puma ST-Line [AT - SUV5 1.0 EcoBoost EU6d-T, ST-Line S/S (OPF), 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WF02XXERK2LR61893 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>103.174km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>125 PS (92 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>132g/km (WLTP)<br>103g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (WLTP)<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Ohne Felgen (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Laderaumboden variabel (Ford Megabox)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2588 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Standard Variante
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

## Sonderausstattung


- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Frontscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Komfort-Paket
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn
- Rückfahrkamera mit Split View
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















CarOnSale

PUMA
CarOnSale









Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten



21.0°
15:53
Suchen
Auto
Menü
NO
Audio
Telefon
Navigation
Mobile Apps











Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit.
Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:
Farbe: weiß
Nächste Begutachtung
Prüfort
Druckdatum/Zeit
Prüfstelle





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)