CarOnSale

Volkswagen Passat Variant Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



01/2000	134.062km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Variant Basis	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3BZYE185231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.062km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2000	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Service/Wartung fällig;Fensterheber vorne, links ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kältemittel R 134 A
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (ARM)
- Scheinwerfer Halogen H4
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 195/65 R15 ..V
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Normalsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: blue-anthrazit perleffekt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 44 Ah
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Generator 90 A
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3BZYE185231
1880 kg
3080 kg
1 - 0980 kg
2 - 1070 kg
Typ 3B

CarOnSale














35.01.00 0603 00000000
D1 D200
WVWZZZ3BZYE185231 2
SB
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D3
Benzin
5001 0430 1895
GRAU
VG483705
195/65R15 91H
195/65R15 91H
ZU 18-20H,BTS 1496*ZU G:BTS 1392*ZU F 1/F 2:+70 BEI A
NH-BETR.KFZ ENTSPRICHT TSN:360*FRÜHER ALTERNATIV-BERET
FUNG VORNE: 205/60R15 91H*FRÜHER ALTERNATIV-BEREIFUNG
MITTE/HINTEN: 205/60R15 91H*ZU 15.1-15.3:A FELGE 6JX15
H2,ET 45MM*ZU 15.1-15.3:A FELGE 7JX15H2,ET 45 MM*ZU 15
.1-15.3:AUCH GEN.:205/55R16 91H A FELGE 7JX16H2,ET 45M
M*Datum zur Emissionsklasse: 05.01.2000*

HU TÜV NORD
JAN 2019
HU TÜV NORD
JAN 2017
HU TÜV NORD
HU TÜV NORD
HU TÜV NORD
Landkreis Aurich
Der Landrat
Im Auftrage

VG483705

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Farbunterschied



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)