CarOnSale

Toyota Auris Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	95.623km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Life [DE - LimS5 1.33 Dual-VVT-i EU4, Life, 2009 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN SB1KT56E30F009566	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.112km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Verformung
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	1770 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Vorderachse unfallbedingt stark beschädigt.; Ungleiches Fahrwerkniveau;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Gurtstraffer vorn
- Instrumentenanzeige Optitron
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wegfahrsperre
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Motor 1,3 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Medium Silver Metallic

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- iPod Interface-Kit
- Navigationssystem mit Touchscreen
- Freisprechanlage Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale




Navigation
RDS-TMC
Information
Anzeige
AUTO
A/C
DUAL
MODE
PASSENGER AIRBAG


Menü
Navigation
RDS-TMC
Information
Anzeige


MIRROR
ECO
OFF
OFF




Service ausgeführt
Kilometerstand: 75465
Datum: 24.02.2022
ERWIN PHILIPP
TOYOTA-Vertragshändler
Service ausgeführt
Kilometerstand: 85571
Datum: 17.03.2023
ERWIN PHILIPP
TOYOTA-Vertragshändler
Service ausgeführt
Kilometerstand: 90135
Datum: 21.05.2025
ERWIN PHILIPP
TOYOTA-Vertragshändler
Service ausgeführt
Kilometerstand: 55112
Datum: 13.08.2026
ERWIN PHILIPP
TOYOTA-Vertragshändler

ERWIN PHILIPP
TOYOTA-Vertragshändler


01.09.09 5013 AFU0D0169
M1 AF
SB1KT56E30F009566 3
TOYOTA
E15UT(4)
NRE150(H)
NRE150L-DHFNKW(3G)
TOYOTA AURIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fzg.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1329
2 01 1574 /6000 175
4220 1760
1515 1325-1360
55
136 1720 1720
1020 1010
1020 1010
75 3750 69
1000 450 5
205/55R16 91V
205/55R16 91V
GRAU 7/-
e11*2001/116*0305*06
13.04.09 K 0510D2659

Außerbetriebsetzung
JAN 21
15.09.20
JAN 23
Landratsamt
89407 Dillingen a.d. Donau
Zulassungsstelle

TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Ohne Funktion)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Rost)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Riss/Bruch, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)