CarOnSale

Ford Transit Courier Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2016	148.104km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit Courier Basis [DE - Ka3 1.5 TDCi EU5, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0WXXTACWGG34303	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.104km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; 2 Schlüssel laut Einlieferer vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 2489 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Starter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Tagfahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Antischlupfregelung (ASR)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Sicht-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Heckscheibenwischer
- Nebelscheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Audio-Paket 14
- Sitz-Paket 6
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Heckscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Zusatzheizung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Gepäckraum-Abtrennung schwenkbar (Gitter)
- Armlehne für Fahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FORD
e13*2007/46*1349
WF0WXXTACWGG34303
COURIER
BASE
1.5 Pura Torq TDCi
75PS
STG 5
UGCB
0.23
3EA B
GZ L
EN A
B5
1795
2295
915
975
W(mm)
B 2489
(nm)
JN8
a(mm)


CarOnSale


CarOnSale






21.06.2016
8566
BIK00024
N1
BB
WF0WXXTACWGG34303
6
FORD
JN8
UGCB1W
2CCAMK
Transit Courier
FORD (D)
Fz.e.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*136/2014L
EURO5;LPI/CI; N1 II
Diesel
0002
351,0
01499
F.1/F.2: +50 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*
02
01
0055/04000
157
04157-04452
1764
1775-1795
001207-001352
0108
001795
001795
00915
00975
075
03000
070
00500
0500
002
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 H
e13*2007/46*1349*05
10.04.2015
EG909783
Selbstfahrermietfahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Beulen in der Seitenwand



- Seitenteil hinten links (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Beulen in der Seitenwand



- Seitenteil hinten links (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Beulen in der Seitenwand



- Seitenteil hinten links (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Beulen in der Seitenwand




- Seitenteil hinten links (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Beulen in der Seitenwand



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)




- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)