CarOnSale

Volkswagen Golf Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	126.474km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Highline BMT/Start-Stop [DE - LimS5 1.4 TSI BMT EU6, Highline, (Facelift) 2017 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZHW386271	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.474km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.685km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linearus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Abbiegelicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Lautsprecher (8)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Perleffekt-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Top-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Antennen-Diversity
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Volkswagen Media Control
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Safesicherung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZHW386271
1810 kg
3350 kg
1- 0980 kg
2- 0900 kg
Typ AU

CarOnSale

CarOnSale

ARAL
5W30
Audi
Ölwechsel bei km:
Datum 25.07.25
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ: 07/2026
oder nach Service-Intervallanzeige








9:34
Amsterdam
Berlin
London
Brüssel
Prag
Paris
Bern

Fahrweg kontrollieren!










Ihr Volkswagen
Service-Nachweis
Einzelnachweis

Ihr Volkswagen
Service-Nachweis
Einzelnachweis

Ihr Volkswagen
Service-Nachweis
Einzelnachweis



Volkswagen
Service-Nachweis
Komplettnachweis


Service
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAUZHW386271
Inspektion
in 27300 km oder 288 Tagen
Ölwechsel-Service
in 30300 km oder 255 Tagen








Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. Bei Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.
Bremswirkprüfung
Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
05.2027
Ingenieurbüro Voorhelm


13.07.2017 0603 BPG005296
M1 AC
WVWZZZAUZHW386271 6
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4C2DAX0
FD7ED7CW002N7MM0N1ML69VR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1395
2 1 110/5000 216
4258-4356 1790-1799
1437-1492 1302-1302
80
121 1810 1810
960 900
960 900
75 3750 70
1500 650 5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e1*2007/46*0623*27
27.03.2017 ET780562
F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 B
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3350
KG*BIS 8% STEIG.:3550*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/
H GEM.3.ÄEND.VO.2.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*


HU TÜV NORD
HU TÜV NORD
Vogelsbergkreis
Der Landrat
im Auftrag


GA992425

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)