CarOnSale

Opel Movano 35 L4H2 BlueHDI 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.09.2026



06/2025	35.782km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano 35 L4H2 BlueHDI 180 [DE - HKa4 2.2HDI 180 Heavy (3,5t)/ 2.2 Diesel 180 EU6e, L4H2, (Facelift) 2024 -]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEYDG6F9SG027784	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.782km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.386km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 249g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	45 µm ⚠	Beifahrertür	45 µm ⚠
Kotflügel vorne links	50 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	50 µm
Seitenteil hinten links	55 µm	Seitenteil hinten rechts	50 µm
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	50 µm
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkaeufer: zwei Fahrzeugschlüssel möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Black-Box (Event Data Recorder, EDR)
- Bordcomputer
- Dachantenne Digital (kurz)
- Einparkhilfe hinten akustisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (mit Fahrbahnrand Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Federung hinten verstärkt
- Generator 180 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und Stauraum
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Kühlergrill lackiert
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KAOLIN WEISS
- Radstand 4035 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Verzurrösen Laderaum seitlich
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB+, Connected Services, 10" Touchscreen (Apple CarPlay und Android Auto)
- Grip-Control
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Klimaautomatik
- Kotflügelverbreiterung vorn und hinten
- Opel Connect
- Reserverad in Fahrbereifung
- Techno-Paket
- USB-Anschluss 2-fach
- Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUTOMOBILES PEUGEOT
VXEYDG6F9SG027784
3500 KG
6500 KG
1 – 2100 KG
2 – 2400 KG


CarOnSale



Servicebestätigung
Servicebestätigung
Autohaus Markötter GmbH







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)