CarOnSale

Volvo XC40 Momentum 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	96.458km	190 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC40 Momentum 2WD [DE - SUV5 T4 2WD EU6d-T, Momentum, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1XZACBDK2069303	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.458km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.928km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hotspot (WLAN-Router integriert)
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2702 mm
- Red Key
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Original Fahrzeug Farbe: OSMIUM GREY

Sonderausstattung

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Anthrazit
- Klima-Paket
- Lenkradheizung
- Nebelscheinwerfer LED
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Laderaum-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Connect-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Origin
- Lenkrad (Sport/Leder perforiert)
- Navigationssystem Sensus
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Winter-Paket
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















12°C
12:56
0
P




13:01
LO
LO

VOLVO CAR CORPORATION
e9*2007/46*3146*03
YV1XZACBDK2069303
2160 kg
3960 kg
1 1130 kg
2 1070 kg
MADE IN BELGIUM
MOMENTUM

CarOnSale


CarOnSale































9.11.2018 9101 BMF00004 6
1 AC
V1XZACBDK2069303 0
OLVO
ZAC
ZACBD0
C40
OLVO (S)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
ombilimousine
15/2007*2017/1347AG
URO6;WLTP;AG;P1/CI; M, N1 I
enzin
001 36AG 1969
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.11.2018*

2	1	140/4700	210
6425		1873-1873	
1632		1648-1788	
	110	–	
177	2160	2160	
1130	1070	–	
1130	1070	–	
73	3525	70	
1800	750	5	–
235/50R19			
235/50R19			
–			
Grau		7	
e9*2007/46*3146*03			
12.06.2018	K	EY068137	





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kerben, Reifen porös)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)