CarOnSale

Nissan NV200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2016	171.593km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV200	KATEGORIE Van
FIN VSKTBAM20U0138828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.593km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm Rost	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	405 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	255 µm ⚠
Seitenteil hinten links	45 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch; Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- USB-Anschluss
- Heckscheibenwischer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bodenbelag: Teppich
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckklappe verglast
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi KAT
- Radstand 2725 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- intelligent key
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Regensensor
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE

Sonderausstattung

- Audio-DVD-Navigationssystem Nissan connect mit Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-Lackierung
- USB-Anschluss
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2 Einzelsitze zusätzlich
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NISSAN
e11*2007/46*0016
VSKTBAN2U0138828
2080 Kg
3180 Kg
1010 Kg
1120 Kg
QAB K 530
TTKALKEM20TQPALLTR

CarOnSale








Ensure it is safe before manoeuvring





21.11.2016	1329	AFT000563	2	1	81/4000
M1	AF		4400-4400		1695-1695
VSKTBAM20U0138828	3		1860-1865		1506-1567
NISSAN			-	75	-
M20M			130	2080	2080
N			1010	1120	-
N38			1010	1120	-
-			77	3000	71
Nissan NV200			1100	640	7
NISSAN (CH)			175/70R14C 89/87R		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70R14C 89/87R		
Mehrzweckfahrzeug			-		
715/2007*2015/45W			Weiß		0
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*0016*23		
Diesel			18.03.2016	K	ET283680
0002	B6W0	1461	ausgestellt am 24.11.2023		
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)




- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)