CarOnSale

Porsche 911 CARRERA GTS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	23.277km	450 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 911 CARRERA GTS	KATEGORIE Coupé
FIN WP0ZZZ99ZJS114555	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.277km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 450 PS (331 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.981 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 23.266km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

, Minimale Steinschläge Frontpartie

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Porsche CDR mit Touchscreen-Farbdisplay (Radio/CD-Player)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Sport Design
- Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Bremssättel Rot lackiert
- Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)
- Dachhimmel Alcantara
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch
- Frontverkleidung Sport Design
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenraumüberwachung (Infrarot-System)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kleiderhaken Sitzrückenlehne Leder
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 331 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul
- Porsche Stability Management (PSM)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Alcantara / Race-Tex
- Seitenairbag vorn
- Sound-Package Plus
- Sport-Chrono-Paket
- Sportendrohre 4-Rohr-Optik
- Sportsitze Plus (elektr. verstellbar, 2-Wege)
- Sportsitze Plus - Rückenlehnen lackiert
- Spurverbreiterung an Hinterachse
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht 4-Punkt-LED
- Universal-Schnittstelle Audio
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Dynamisches Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Porsche Communications Management (PCM)
- Dynamische Motorlagerung (Porsche Active Drivetrain Mount, PADM)
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten
- Fzg. ohne Modellbezeichnung auf den Türen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad heizbar mit Multifunktion (Zusatz-AV zu Lenkrad)
- Metallic-Lackierung
- Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (PASM) elektronisch gesteuert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Hinterachs-Quersperre elektron. geregelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WP0ZZZ99ZJS114555

CarOnSale


CarOnSale




TUNER
MEDIA
SOURCE
PHONE
22.5
22.5






0
S
S+






AUTO
OFF











Ihr Fahrzeug
PORSCHE
Fahrzeug ausgeliefert
03.08.2016
21 km
HA14016
Porsche Zentrum Aschaffenburg


Verkaufsdurchsicht durchgeführt
21.06.2018
Auftrag Nr. 20180035S0
21 km
Ja / Nein
Inspektion
11.05.2020
#2659M
13053 km
05.05.2022
2084
20589
Porsche Zentrum Aschaffenburg


Ja / Nein
Inspektion
Bremsflüssigkeit erneuert
Zündkerzen erneuert
Luftfilter erneuert
Kraftstofffilter entwässert
Kraftstofffilter erneuert
Antriebsriemen geprüft
Antriebsriemen erneuert
Reifendichtmittel erneuert
Getriebeöl erneuert
Öl Achsantrieb erneuert
18.07.2014
2024.003362
08.10.2026
4604
22246
Porsche Zentrum Bielefeld


17.07.2018
Q583
AJX00046
AD
WPOZZZ99ZJS114555
X
PORSCHE
991
CH12
29
911 CARRERA GTS
PORSCHE
FZ.Z.PERS.REF.B. 8 3YL.
COUPE
SCHWARZ
9
e13*2007/46*1187*18
15.12.2017
BY840644
0001
36KD
02881
19:BIS 1880*20:BIS 1297*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.
07.2018*
02
01
0331/06500
310
04528--
1852--
1284--
001545--
0188
001935
001935
00785
01220
00785
01220
096
03750
671
004
245/35ZR20 (91Y)
305/30ZR20 (103Y)XL


Jahr 23
Mon 03/25
HU
03.2027
Kreis Herford
Der Landrat
Straßenverkehr

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Lack Pickel



- Fahrertür (Anderer Schaden): Lack Pickel