CarOnSale

Kia Optima Spirit

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	259.543km	141 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Optima Spirit [DE - Lim4 1.7 CRDi EU6, Spirit ISG, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN KNAGU415GG5031789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 259.543km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.685 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 210.063km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgen haben Bordsteinschäden,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT
- Pedale Aluminium
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben wasserabweisend
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- Wegfahrsperre
- Zündschloss beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: AURORA BLACK
- Adaptives Kurvenlicht
- Aktiv Matrix Display
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- iPod-Anschluss
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektrisch
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung Solar Ausführung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatisches Antibeschlag-System
- Subwoofer

Sonderausstattung

- Induktionsladeschale für Smartphone
- Technik-Paket
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS)
- Leder-Paket
- Sitzheizung hinten
- Innenlicht-Paket LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Kamerasystem Around View
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS CORPORATION
e4*2007/46*1018
KNAGU415GG5031789
2080
3580
1-1160
2-1140

CarOnSale


KIA
CarOnSale






KIA








13:10
Berlin
Praha
Paris
Bern
Wien
Zagreb
Roma
Sofia




harman/kardon




















Information zum Wartungsintervall
30.000
24
30.000
24
KIA MOTORS
Autohaus Seitz GmbH
08.08.2016


Service – Inspektion
KIA MOTORS
Autohaus Seitz GmbH


OPTIMA
Garantie- und Servicenheft




VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Delle, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Delle, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Rückfahrkamera blind,

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)