CarOnSale

Porsche Cayenne S Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2011	147.536km	333 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cayenne S Hybrid [DE - SUV5 S Hybrid EU5, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ92ZCLA91764	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.536km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2011	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös, Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös, Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	55 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	55 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem Porsche CDR 31 (Radio/CD-Player)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremssättel Silber eloxiert
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsblenden (Edelstahl)
- Elektromotor 34 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 279 kW (Motor 3,0 Ltr. - 245 kW)
- Innenausstattung: Teilleder
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedalerie Edelstahl
- Porsche Stability Management (PSM)
- Radstand 2895 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Fußmatten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Radlaufverbreiterung
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WP1ZZZ92ZCLA91764











Cayenne
SPORT


RESUME
OFF

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Rad (Reifen porös, Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kerben, Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Reifen porös, Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)