CarOnSale

Volvo V60 R-Design

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	212.116km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V60 R-Design [DE - Kb5 D3 EU5, R-Design, 2012 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1FW31A1D1132512	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 211.160km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	325 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Design-Paket
- Fensterzierleisten verchromt
- Handschuhfach abschließbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: CASPIAN BLUE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Steuer-AV Motorvariante
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehnen klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Rußpartikelfilter
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Außenspiegel Mattchrom
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sport-Pedalerie
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Notöffnung/-entriegelung Heckklappe/-Deckel
- Mittelarmlehne vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Außentemperaturanzeige
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW Diesel KAT (1984 ccm)
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfussmatten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank 3-teilig
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Metallic-Lackierung
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Audio-Paket High Performance Multimedia
- Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Business-Paket PRO
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- USB-Schnittstelle
- Tagfahrlicht
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- AUX-IN-Anschluss
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Einparkhilfe hinten
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13:28






YV1FW31A1D1132512

CarOnSale










13:29
Preset 3
98.5 BAYERN 3
Internet: www.bayern3.de
LO



13:30
LO






01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel


01 Pflege und Wartung
Servicedokumentation und Stempel




VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO



Zulassungsbescheinigung Teil I
YV1FW31A1D1132512
VOLVO
FW31
FW31A1
VOLVO (S)
Diesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)