CarOnSale

MINI COUNTRYMAN COOPER SD ALL4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	199.344km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG COUNTRYMAN COOPER SD ALL4	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWYY910603L34446	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.344km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 190.400km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP) 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP) 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Handbremse Symbol leuchtet; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Wagenheber
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Connectivity-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Excitement-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Fußmatten Velours
- MINI Driving Modes
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Dachreling schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzverglasung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außenspiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitze hinten längsverstellbar
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Armauflage vorn
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Audio-Navigationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

SERVICEBEDARF
Service Historie
Bremsbeläge hinten
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit
MODE

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
MODE

MODE


MEDIA
MENU
MAP
COM
NAV
BACK
OPTION

OK


RES
CNCL
LIM

AUTO
OFF
ON







harman/kardon




AUTO



SERVICE HISTORIE
Datum: 02.10.2019 Service: 01911 MINI
Kilometer: 5 km
OK Datum: 08.07.2020 Service: 01911 MINI
Kilometer: 25.065 km
OK Datum: 14.06.2021 Service: 01911 MINI
Kilometer: 40.972 km
OK Datum: 26.08.2021 Service: 01911 MINI
Kilometer: 45.408 km
MODE



SERVICE HISTORIE
OK Datum: 19.01.2022 Service: 36881 MINI
Kilometer: 57.038 km
OK Datum: 15.09.2022 Service: 01911 MINI
Kilometer: 68.351 km
OK Datum: 05.10.2022 Service: 01911 MINI
OK Datum: 01.07.2023 Service: 00000 MINI
MODE


SERVICE HISTORIE
OK Datum: 21.12.2023 Service: 25742 MINI
Kilometer: 109.694 km
OK Datum: 17.06.2024 Service: 00000 MINI
Kilometer: 127.581 km
OK Datum: 10.02.2025 Service: 00000 MINI
Kilometer: 155.998 km
OK Datum: 02.06.2026 Service: 00000 MINI
MODE






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


01.10.2019 D00S CNJ00050 3
M1 AC
WMWYY910603L34446 9
MINI
FMX
YY91
DAWS00L0
COUNTRYMAN COOPER SD ALL4
BAYER.MOT.WERKE BMW
FZ.Z.PERS.BER.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832/DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M; N1 I
DIESEL
0002 36DG 1995
7; 2/8; 2; +115 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *
2 2 140/4000 218
4299 1822
1557 1665
75
151 2170 2170
1130 1070
1130 1070
76 3000 68
1800 750 5
225/50 R18 99 W
225/50 R18 99 W
GRAU 7
E1*2007/46*1682*07
27.06.2019 K FQ583549


Bitte zusammen mit dem
Wiederinbetriebnahme au
Außerbetriebsetzu
am 25.09.2026
J8EG9P02
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)