CarOnSale

Skoda Yeti Style Outdoor 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



07/2017	193.985km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Style Outdoor 4x4 [AT - SUV5 2.0 TDI EU6, Style Outdoor 4x4 Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLC75LXH6035816	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.985km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.808km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2017	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Abfallbehälter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachreling eloxiert
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptisch (Mittelsitz hinten mit Tischfunktion / Becherhalter)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstütze hinten mitte
- Kopfstützen vorn
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Maxi-DOT Display
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Nebelscheinwerfer
- Netzprogramm im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger schwarz
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum

- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wendematte Gepäckraum
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Kurvenlicht
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht LED
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBLC75LXH6035816


CarOnSale









Datenauszug
TMBLC75LXH6035816
SKODA

11
12
1
10
25
2
31
26
9
30
27
3
8
29
28
4
7
6
5


Klasse I Fahrzeuge: M1 Personenkraftwagen
D1 Marke: SKODA
D3 Handelsbezeichnung: YETI
D2 Type/Variante/Version: 5LIACDFSAX1NAM6AM62Q032ST N617
A22 Anzahl der Vorzulassungen: 1
A21 Anlage
Der/Die Datenauszug
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Raum für Eintragung der Abtretung / Aufhebung der Zulassung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)