CarOnSale

Seat Exeo Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2013	209.232km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Exeo Style [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Style, 2009 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ3RZCR013483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 209.232km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.602km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Adaggio (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Traction-Control-System (TCS)
- Türgriffe außen lackiert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: D GRAU/MONSUNGRAU/PIRINEOS GREY

Sonderausstattung

- Aluminium-Design-Paket
- Audio-Navigationssystem mit Farbbildschirm
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bluetooth-Schnittstelle
- Innenausstattung: schwarz / Beige
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket
- Dachreling silber
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























SEAT SA
e9*2001/116*0072
VSSZZZ3RZCR013483
2050 kg
3450 kg
1- 1100 kg
2- 1105 kg
Typ 3R



CarOnSale


EXEO


STOCKHOLM
KOBENHAVN
BERLIN
WIEN
ROMA
SOFIA
Nav-Info
Ziel
RADIO
MEDIA
NAME
TEL
NAV
INFO
CAR
SETUP
AUTO






Service-Nachweise
17/11/2023
148602
NISSAN
AUTOCENTER SCHLEEDER GMBH & CO. KG
Hannoversche Str. 89 - 31622 Nienburg
Telefon: 05021-919020
17/12024
178602
Hinweis


PERSONENWAGEN
Media System E


28.03.2013 7593 AD20001%
M1 AC
VSSZZZ3RZCR013483 9
SEAT
3R
ACCJCAX0
SGFM61X0127MQ
EXEO ST
SEAT (E)
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*568/2011F
EURO5;F;PI/CI; M; N1 I
Diesel
0002 35F0 1968
O.1: 1800 BIS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3450KG*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.03.2013**
30.09.2011 IK XC073399



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)